

SIGNALEMENTS DE RAPPEL 2015

N°	Date_signalement	professionnel	marque	dénomination commerciale	volume	descriptif_danger	mesures prises
1	02/01/2015	Land rover		range rover sport (LW)	97 (France)	Grincement anormal dû à un contact entre étrier de frein et la jante	Installation de roues 20 pouces et non pas 19 pouces et remplacement des étriers si nécessaire
2	06/01/2015	Citroën		C4 picasso	455 (France)	Non conformité de la bague de blocage de marche arrière	Remplacement de la bague modifiée
3	09/01/2015	BMW		R61, R60	46 (France)	Conduite d'alimentation d'huile endommagée par conduite de pression du filtre à particules	Modification de la conduite de pression du filtre à particules (DPF)
4	16/01/2015	BMW		F16	235 (France)	Désactivation de l'EDC (Contrôle électronique des amortisseurs) si à mauvais calibrage des capteurs d'accélération de roue	Reprogrammation des boîtiers électroniques
5	19/01/2015	BMW		E84,E89,F20,F21,F25,F30,F31,F32	32 (France)	Non conformité de la bride d'entraînement de la pompe à vide sur arbre à cames d'admission	Contrôle de l'arbre à cames d'admission et remplacement si nécessaire ainsi que la pompe à vide
6	20/01/2015	Fiat		500L	3353	non conformité airbags de protection des genoux	dépose et repose du module knee-bag
7	20/01/2015	Mitsubishi		I-car	602	Problème de non fonctionnement de la marche arrière	Contrôle et remplacement
8	20/01/2015	Nissan		Qashqai, qashqai+2, NV200	438	problème de perte de direction	contrôle et remplacement
9	21/01/2015	Ford		Fiesta	36937 (france)	Verrouillage défectueux des ceintures de sécurité arrière	Contrôle des codes de dates et remplacement des boucles de ceintures de sécurité
10	21/01/2015	Porsche		918 spyder	9 (France)	certaines éléments de châssis défectueux montés sur l'essieu	Eléments du châssis à remplacer
11	22/01/2015	Mitsubishi		Montero		Possibilité d'arrêt du moteur dû à un mauvais fonctionnement du tendeur	Contrôle et remplacement
12	23/01/2015	BMW		F30, F31, F32	6 (France)	non conformité de la démultiplication du pont avant entraînant usure anormale de l'embrayage et de la boîte de transfert	Remplacement du pont avant
13	23/01/2015	BMW		E82, F07	295 (France)	Dysfonctionnement électrique du réchauffeur de carburant	Remplacement du chauffage du filtre à carburant
14	26/01/2015	Audi		A4,A5,Q5,A6,Q7,A8	254 (France)	Défaut d'étanchéité dans le système d'injection	Remplacement des pièces du système d'alimentation en carburant (répartiteur de carburant + joints)
15	27/01/2015	GM France		Corsa D	6824	Défaut de matériel qui peut entraîner une perte de contrôle de la direction	Contrôle et remplacement
16	28/01/2015	Suzuki		Kizashi	65 (France)	Défaut de fabrication du levier de sélecteur	Contrôle et remplacement du levier de sélecteur
17	28/01/2015	Suzuki		SX4 S-CROSS	361 (France)	Défaut de fabrication du support droit du réservoir de carburant	Contrôle et remplacement du support droit du réservoir de carburant
18	29/01/2015	infiniti		Q50 hybrid, Q70 Hybrid	180	Problème de fissures au niveau du boîtier de transmission	contrôle et remplacement
19	05/02/2015	BMW		F01,F02,F06,F07,F10,F11	16 (France)	Mauvais fonctionnement de la commande à distance du chauffage auxiliaire	Contrôle et reprogrammation des boîtiers électroniques
20	09/02/2015	BMW		F30,F31,F34,F36,F80,F45	756 (France)	Mauvais fonctionnement de l'enrouleur de la sangle de ceinture supérieur avant droit lors de température inférieur à 0°	Contrôle de la sangle de la ceinture et remplacement si nécessaire
21	09/02/2015	Toyota		Yaris hybride	32030	Mauvais fonctionnement du réservoir de liquide de frein (conception inappropriée du séparateur)	Remplacement du réservoir de liquide de frein
22	10/02/2015	BMW		F34,F36,F45	61 (France)	Mauvais fonctionnement de l'enrouleur de la sangle de ceinture supérieur avant droit lors de température inférieur à 0°	Contrôle de la sangle de la ceinture et remplacement si nécessaire
23	11/02/2015	Volkswagen		Passat, coccinelle, golf, jetta moteurs 1,8L et 2.0L	8 (France)	Défaut d'étanchéité du répartiteur de carburant suite à un défaut de soudure	Remplacement du répartiteur de carburant

SIGNALEMENTS DE RAPPEL 2015

24	12/02/2015	Ford		Transit et ranger	3864 (France)	Mauvais assemblage de la soupape inerte des injecteurs des moteurs 2.2L et 3.2L entraînant perte de pression et arrêt du moteur	Contrôle des numéros de série des injecteurs si concernés dépose et remplacement
25	12/02/2015	Toyota		Yaris hybride	529	problème sur le système de frein conduite à gauche	Contrôle et remplacement
26	12/02/2015	Mitsubishi		Outlander, grandis	69384	Problème d'oxydation sur le commutateur feu stop	Contrôle et remplacement
27	16/02/2015	BMW		F56	605 (France)	redémarrages successifs avec système « start&stop » pouvant engendrer vibrations endommageant rivets du volant-moteur-bi-masses	Contrôle et remplacement du volant-moteur bi-masses et reprogrammation et codage des boîtiers électroniques
28	17/02/2015	Toyota		Yaris	175	Mauvais serrage des vis du moyeu de train arrière	Contrôle du serrage des vis et si nécessaire resserrage au couple adéquat
29	17/02/2015	Ford		Fiesta	1176 (France)	Non conformité des modules de contrôle de bougie de préchauffage mauvaise étanchéité pouvant provoquer une surchauffe avec risque d'incendie	Vérification et remplacement si nécessaire du module de contrôle de bougie de préchauffage
30	17/02/2015	Ford		Eco sport	15 (France)	Couche de protection contre la corrosion des conduites de vapeurs de carburant et de carburant non adéquates	Remplacement des conduites de vapeurs de carburant et de carburant par des conduites modifiées
31	18/02/2015	Jaguar Land rover		Discovery (LA) range rover (LG), ranger rover sport (LW)	43 (France)	mauvaise résistance à la rupture des écrous de roue – matière première inadéquate)	Remplacement des écrous de roue par des écrous de roue de spécifications adéquates
32	18/02/2015	Renault		Trafic III	2590 (France)	Absence de fixation du câblage d'essuie-vitre et/ou un mauvais positionnement du toron principal du câblage planche de bord	Contrôle de l'état du câblage et mise en place d'un collier de serrage et vérification du bon positionnement du toron de câblage
33	18/02/2015	Renault		Kangoo II phase II thermiques et électriques		Risque de déclenchement intempestif de l'airbag conducteur lors de l'utilisation de l'avertisseur sonore sur le volant	Mise en place d'une gaine de protection sur le câblage airbag
34	18/02/2015	Renault		Trafic III	1438 (France)	Desserrage des écrous de fixation du pédalier (véhicules direction à droite et gauche) fissuration et rupture possible de la cape du pédalier (véhicules direction à gauche) Défaillance du câble primaire de frein parking	Contrôle et remplacement si non conformité des écrous de maintien du pédalier d'embrayage Contrôle et remplacement du câble de frein
35	18/02/2015	Renault		Trafic III	1926 (France)	Indéviabilité non assurée de l'ensemble vis/écrou reliant le bras de suspension au berceau	Vérification du serrage de chaque écrou et vis et remplacement si serrage insuffisant
36	18/02/2015	Citroën		C4 aircross	2535 (France)	Mauvaise fixation du sabot sur bouclier entraînant perte de la pièce lors d'un roulage à haute vitesse	Modification de certains points de fixation et ajout de fixations complémentaires
37	19/02/2015	Chevrolet		Cruze MY10 à MY12, Orlando MY10 à MY12	10825 (France)	Fuite de liquide de frein au niveau du flexible de frein avant entraînant augmentation de la distance de freinage et dégradations des performances	Remplacement des flexibles de freins en les positionnant correctement
38	23/02/2015	Chevrolet		Spark MY10 à MY15	33061 (France)	Accumulation importante de corrosion sur le crochet de sécurité du capot l'empêchant de revenir en position correcte	Remplacement du crochet de sécurité du capot
39	25/02/2015	Jaguar Land rover		defender (LD)	196 (France)	Boulons trop fragiles sur ensemble de moyeu avant et arrière	Remplacement des boulons de l'ensemble de moyeu de roue avant et arrière
40	25/02/2015	Jaguar Land rover		Range rover (LG) range rover sport (LW)	225 (France)	Acheminement incorrect du flexible de dépression de frein	Réacheminement correct du flexible de dépression de frein et repositionnement de l'attache en double « C » dans le bon sens
41	04/03/2015	GM France		Vivaro B	185 (France)	Perte de la fonction de frein de stationnement	Remplacement du câble et des écrous de frein de stationnement
42	04/03/2015	GM France		Vivaro B	111 (France)	Soudage défectueux de la banquette avant 2 places	Vérification des cordons de soudure et remplacement si nécessaire

SIGNALEMENTS DE RAPPEL 2015

43	04/03/2015	GM France		Vivaro B	268 (France)	Bruit et vibrations du volant affectant la direction lors de la conduite et de l'accélération	Vérifier si écrou ou vis tourne avant d'atteindre 150 Nm, resserrage pour atteindre 220 Nm
44	04/03/2015	GM France		Vivaro B	608 (France)	Moteur ne démarre pas et perte imprévue du fonctionnement de l'essuie-glace avant	Ajuster acheminement du faisceau de câblage près du moteur d'essuie glace et ajout d'un attache-câble pour fixer faisceau
45	04/03/2015	GM France		Vivaro B	613 (France)	Dégradation du cadre du siège de passager avant	Vérification de craquelures sur le cadre et remplacement du siège si nécessaire
46	06/03/2015	Jaguar Land rover		range rover (LG) range rover sport (LW)	7166	mauvaise installation d'un des fils du système de chauffage et de climatisation (trop petit pour la charge électrique)	Remplacement du fil dont la capacité est insuffisante par un fil de liaison calibré correctement
47	11/03/2015	Volkswagen		Touareg moteur 3.0LTFSI	16 (France)	Défaut d'étanchéité dans le système d'injection	Remplacement des répartiteurs de carburant
48	11/03/2015	BMW		F34 (série 3GT), F36 (série 4 gran coupé)	7 (France)	Mauvais serrage au couple du collier en sortie du filtre à particules diesel ou du catalyseur provoquant fuite de gaz d'échappement et désolidarisation	Remplacement du collier de serrage en sortie du filtre à particules diesel ou du catalyseur
49	11/03/2015	GM France		Adam	114 (France)	Développement de fissures de surfaces des jantes alliage 18 pouces après un kilométrage d'environ 100 000 km	remplacement de la jante alliage 18 pouces par jante alliage 18 pouces AM2016
50	11/03/2015	Chrysler		Jeep Cherokee	36758	déploiement involontaire des airbags latéraux et rideaux	Reprogrammation du module de commande des dispositifs de retenue des occupants
51	12/03/2015	BMW		F11 (série 5 touring) F34 (série 3 GT)	3 (France)	Mauvais serrage au couple du collier en sortie du filtre à particules diesel ou du catalyseur provoquant fuite de gaz d'échappement et désolidarisation	Remplacement du collier de serrage en sortie du filtre à particules diesel ou du catalyseur
52	17/03/2015	Renault		Clio IV	2275 (France)	Possible fuite de carburant entre capteur de pression de carburant et rampe d'injection	Resserrage à 50 Nm du capteur de pression de carburant
53	17/03/2015	Renault		Trafic III	3379 (France)	Problème de mise au point des outils d'emboutissage des flasques de banquette entraînant des fissures au niveau des flasques latéraux dans les angles proches des points de fixation	Vérification de l'absence de fissuration supérieur à 2mm et remplacement si nécessaire de l'armature de banquette avant passagers
54	17/03/2015	PSA		Peugeot	22 (France)	Non conformité couple de serrage de la fixation des triangles de suspension sur le berceau avant	Serrage des vis de fixation des triangles sur le berceau au couple préconisé
55	17/03/2015	PSA		Peugeot	1414 (France)	mauvais assemblage d'un composant interne sur un lot d'injecteurs de carburant	Contrôle visuel et remplacement des injecteurs répertoriés
56	17/03/2015	Fiat		Panda 500	17102	Problème de cassure de la boucle d'ancrage de la ceinture de sécurité lors d'une collision	Contrôle et remplacement
57	20/03/2015	BMW		F01, F02, F06, F07, F12, F13, F15	105 (France)	Association carburant mauvaise qualité et type de conduite spécifique (ralenti suivi d'accélération pleine charge) entraînant phénomène de cliquetis endommageant moteur	programmer et coder les boîtiers électroniques
58	20/03/2015	Citroën		C3 – DS3	120 (France)	Non conformité du couple de serrage de la fixation des triangles de suspension et la fixation du berceau	Contrôle du serrage des vis de fixations du berceau et des triangles et remise en conformité si nécessaire
59	24/03/2015	Renault		captur	4800 (France)	Risque d'agression de la canalisation souple de frein avant par l'écran de passage de roue	Contrôle visuel et remplacement du flexible de frein et de l'écran de passage de roue arrière si mauvais positionnement
60	24/03/2015	Renault		Twingo III	22903 (France)	Risque d'activation intempestive de l'ESP	Reprogrammation du calculateur d'injection
61	01/04/2015	Mercedes		E-Class, CLS-Class		Mauvaise fixation du joint du compartiment moteur	Contrôle et remplacement
62	08/04/2015	Renault		Twingo III	153	Possible panne de la boucle fermet au loquet la ceinture après un échec du traitement thermique du fournisseur	Contrôle et remplacement

SIGNALEMENTS DE RAPPEL 2015

63	17/04/2015	Volkswagen		Jetta, coccinelle, sagitar	6073 (France)	Déformation bras longitudinaux arrière suite à un choc pouvant fragiliser essieu arrière semi_rigide et rupture du bras	Contrôle de l'essieu et remplacement si nécessaire
64	21/04/2015	Chrysler		DS RAM 1500, dodge dakota, dodge durango, chrysler aspen	370297	Problème au niveau du différentiel entraînant un blocage des roues arrière	Contrôle et remplacement
65	22/04/2015	Ford		Ka	134 (France)	Défaillance de certaines boucles de ceinture conducteur entraînant verrouillage défectueux et empêchant de retenir le conducteur	Remplacement de la boucle de la ceinture conducteur
66	22/04/2015	GM France		Insignia	6810 (France)	Fermeture brutale du hayon suite à une fuite graduelle de gaz dans le support gauche	Réparation du phénomène par la pose d'un kit développé spécialement
67	22/04/2015	GM France	Opel	Vivaro B	2367	manque de serrage de la suspension avant	Contrôle et remplacement
68	22/04/2015	Nissan		Pathfinder, patrol, pick-up, terrano2, X-trail	62321	Problème au niveau de l'airbag du passager avant, défaut dans le générateur de gaz	Contrôle et remplacement
69	12/05/2015	Volkswagen		golf VII, Passat B8	38 (France)	Défauts de fabrication des porte-fusées présentant des défauts de fabrication	Contrôle et remplacement des porte-fusées si nécessaire
70	13/05/2015	Toyota		Avensis, verso, corolla, Yaris	99579	Défaut au niveau de l'assemblage du système pyrotechnique de l'airbag passager avant	remplacement du système pyrotechnique de l'airbag par un autre amélioré
71	13/05/2015	Toyota		Rav4, Hilux, Corolla, yaris	35073	Défaut au niveau de l'assemblage du système pyrotechnique de l'airbag frontal côté conducteur	remplacement du système pyrotechnique de l'airbag par un autre amélioré
72	15/05/2015	BMW		F01, F02, F06, F07, F10, F11, F12, F13, F15, F16	354 (France)	Défaillance du logiciel du combiné d'instruments multifonctions	Reprogrammation des boîtiers électroniques
73	15/05/2015	BMW		F01, F02, F06, F07, F12, F13, F15	105 (France)	Phénomène de cliquetis pouvant endommager le moteur dû à carburant de mauvaise qualité et conduite spécifique	Reprogrammation des boîtiers électroniques
74	15/05/2015	BMW		F22 série 2 coupé	8 (France)	Mauvais positionnement du câble positif (B+) du démarreur	Repositionnement du câble positif (B+)
75	15/05/2015	BMW		F20, F21, F22, F30, F31, F32, F33, F34	296 (France)	défaut de revêtement interne de la pompe générant un frottement excessif du rotor à l'intérieur de la pompe	Remplacement de la pompe électrique à carburant
76	21/05/2015	PSA	Peugeot	308 II		non conformité des vis de fixation des triangles de suspension avant	Remplacement des vis
77	21/05/2015	Citroën		C4 Picasso II	68506 (France)	Non-conformité des vis de fixation des triangles de suspension avant	remplacement des vis de fixation des triangles de suspension avant
78	22/05/2015	BMW		F55, F56	1421 (France)	Apparition de fissures sur échangeur thermique huile/eau	Remplacement du support filtre à huile
79	22/05/2015	BMW		F33	7 (France)	Mauvais montage du ressort dans les appuie-têtes avant	Remplacement des appuie-têtes avant
80	22/05/2015	BMW		F16, F86	286 (France)	Dysfonctionnement de la tige de verrouillage de la trappe à carburant et de la commande de secours	Remplacement du couvercle de protection de la trappe à carburant
81	29/05/2015	Smart		Fortwo brabus, microhy, ED ,	39462	Non conformité des vis de fixation du mécanisme de direction	Contrôle et remplacement
82	29/05/2015	Honda		CR-V	47963	Mauvaise détection du CMBS pouvant activer les freins	contrôle et remplacement
83	01/06/2015	BMW		E46 série 3	101089 (France)	Défauts de fabrication des générateurs de gaz d'airbag (takata) entraînant protection insuffisante des occupants	Remplacement du module airbag passager
84	27/05/2015	Toyota		NX 200t	2	forme inadéquate d'un composant interne de l'actuateur ABS endommagée lors de l'assemblage retardant l'activation du système et réduisant la stabilité du véhicule	Contrôle et remplacement de l'actuateur défectueux

SIGNALEMENTS DE RAPPEL 2015

85	04/06/2015	Suzuki		SX4 S-CROSS	399 (France)	Non fonctionnement de la fonction mains-libres du système audio	Pose d'un microphone intégré au plafonnier
86	10/06/2015	GM France	Opel	Mokka	3586 (France)	Dysfonctionnement de la sangle abdominale des ceintures des sièges avant	Remplacement des 2 prétensionneurs avant
87	12/06/2015	Jaguar		F-type 3.0 V6	125	Problème au niveau de la barre anti-roulis arrière	Contrôle et remplacement
88	12/06/2015	Subaru		Impreza	1706	Possibilité de rupture de l'airbag frontal	contrôle et remplacement
89	15/06/2015	Honda		Civic/Jazz	8273 (France)	Dysfonctionnement du corps du dispositif de gonflage lors du déploiement de l'airbag côté conducteur	Changement de la cartouche de l'airbag conducteur
90	15/06/2015	Honda		Civic/Jazz/Accord/Steam/Accord tourer/Insight	22553 (France)	Dysfonctionnement du corps du dispositif de gonflage lors du déploiement de l'airbag côté conducteur	Changement de la cartouche de l'airbag conducteur
91	16/06/2015	PSA	Peugeot	Partner 4X4 Berlingo 4X4	1464 (France)	Absence de tôle de protection sous réservoir gaz-oil	Contrôle et montage d'une tôle en cas d'absence
92	18/06/2015	Volkswagen		Polo	2 (France)	Mauvais soudage de la ferrure du cadre de dossier AV (jonction entre dossier et armature de siège)	Vérification de la date de production des cadres de dossier et remplacement si nécessaire
93	18/06/2015	Chrysler		Dodge charger, challenger	2034	Problème au niveau du rail de carburant	Contrôle et carburant
94	18/06/2015	Mercedes		C180, C200, C220, C250 bluetec et matic	3170	Mauvais montage de l'unité de commande du chauffage sur le châssis d'assise	Contrôle et remplacement
95	18/06/2015	Mercedes		C180, C200, C220, C250 bluetec et matic	28	Mauvais vissage des capteurs de choc sur les piliers « B »	Contrôle et remplacement
96	19/06/2015	Suzuki		Vitara 1.6	297 (France)	Contrôles de la position de la sonde de température des gaz d'échappement et de la présence éventuelle d'une fuite des gaz d'échappement entre turbo et catalyseur	Si anomalie remplacement du catalyseur avec le filtre à particules, du joint de sortie du turbo compresseur et du joint tuyau d'échappement
97	23/06/2015	GM France	Opel	Mokka	309 (France)	Défaillance du capteur de couple de colonne de direction entraînant une perte d'assistance de direction	Contrôle et remplacement de la colonne de direction
98	23/06/2015	GM France	Opel	Meriva B	2419 (France)	Défaillances du moteur dues au frottement possible du faisceau moteur contre le carter de boîte de vitesses	Modification de l'acheminement du faisceau de câblage moteur
99	23/06/2015	Renault		Twingo III	19190 (France)	Rupture des soudures de la patte de fixation de la biellette de barre anti-dévers sur le tube amortisseur avant	Contrôle et remplacement si nécessaire des amortisseurs avant
100	25/06/2015	Volkswagen		Amarok	13800 (207 en france)	Problème au niveau des boulons des étriers de frein	Contrôle et remplacement
101	29/06/2015	Suzuki		Ignis, Ignis sport, twin hybride	3105 (France)	Défaut d'isolation au niveau du contacteur de démarrage	remplacement du contacteur de démarrage
102	30/06/2015	GM France	Opel	Antara	3300 (France)	Surchauffe du couvercle de compartiment moteur inférieur dû au dysfonctionnement du filtre à particules diesel (FAP)	Pose d'un couvercle de compartiment moteur inférieur amélioré
103	30/06/2015	GM France	Opel	Captiva	9508 (France)	Surchauffe du couvercle de compartiment moteur inférieur dû au dysfonctionnement du filtre à particules diesel (FAP)	Pose d'un couvercle de compartiment moteur inférieur amélioré
104	30/06/2015	Porsche		918 spyder	721 (25 en France)	Problème au niveau du faisceau de câblage électrique du radiateur	Contrôle et remplacement
105	01/07/2015	Ferrari		LaFerrari	20 (France)	Non-conformité partielle des appuie-têtes	remplacement des appuie-têtes
106	02/07/2015	Suzuki		Vitara 1.6	1257 (France)	Défaut au niveau du système de bouclage de ceinture de sécurité	Contrôle et remplacement de la ceinture de sécurité
107	03/07/2015	PSA	Peugeot	308 II	356 (france)	Non conformité d'un composant interne du dispositif de gestion électronique de la direction assistée électrique	Remplacement du mécanisme de direction assistée

SIGNALEMENTS DE RAPPEL 2015

108	03/07/2015	Volvo		XC90	10471	Problème au niveau du tuyau de la direction assistée en contact direct avec le ventilateur de refroidissement du moteur	Contrôle et remplacement
109	07/07/2015	Dodge		Viper	1912	capteurs de position de glissière de siège dans les airbags mal activés	Contrôle et remplacement
109	08/07/2015	Renault		Clio IV	86 (France)	Risque d'agression de la canalisation souple de frein avant par l'écran de passage de roue	Remplacement du flexible de frein et de l'écran de passage de roue
110	08/07/2015	Lexus		NX200t	11000	Problème de résidus de plastique dans l'actionneur d'ABS	Contrôle et remplacement
111	13/07/2015	Honda		Jazz/Insight	4497 (France)	Dysfonctionnement du corps du dispositif de gonflage lors du déploiement de l'airbag côté conducteur	Changement de la cartouche de l'airbag conducteur
112	13/07/2015	BMW		F45, F46	757 (France)	mauvais fonctionnement du bouclage de la sangle de la ceinture supérieure avant droite lorsque température en dessous de 0°	Contrôle et remplacement de la sangle si nécessaire
113	13/07/2015	BMW		F10, F11	32 (France)	Défaut de corrosion entraînant dysfonctionnement de la climatisation (perte du fluide frigorigène)	Remplacement du condenseur de climatisation
114	13/07/2015	BMW		E84, E89, F10, F11, F25, F30	253 (France)	Apparition de fissures sur échangeur thermique huile-eau/support de filtre à huile/filtre à huile.	Remplacement du support filtre à huile
115	15/07/2015	Ford		EcoSport	658 (France)	Boulons de bras tiré de la suspension arrière trop serrés (bruit de cognement)	Remplacement des boulons de bras tiré de la suspension arrière
116	21/07/2015	Citroën		C4 Picasso II	261 (France)	Non conformité d'un composant interne du dispositif de gestion électronique de la direction assistée électrique	remplacement du mécanisme de direction assistée électrique
117	31/07/2015	Volkswagen		Touran, Tiguan, Polo, Caddy, Amarok	25 (France)	Défaillance de la soudure du générateur de gaz de l'airbag frontal conducteur	Remplacement du module d'airbag frontal conducteur
118	15/07/2015	Toyota		Auris hybride et prius +	22348	Défaillance des programmes de gestion ECU de contrôle/générateur et ECU de contrôle du système hybride	Inspection et installation de nouveaux programmes de gestion ECU si nécessaire
119	30/07/2015	Toyota		Avensis verso, avensis, corolla et yaris 1 et 2	213442	Défaut au niveau de l'assemblage du système pyrotechnique de l'airbag passager ne pouvant se déployer correctement	remplacement du système pyrotechnique d'airbag par un autre amélioré
120	04/08/2015	Toyota		Yaris 2 et Hilux	155251	Risque de déploiement anormal des airbag frontal côté conducteur	remplacement du système pyrotechnique d'airbag par un autre amélioré
121	05/08/2015	Suzuki		Jimny berline 1.3	112 (France)	Défaut de fonctionnement du module ESP	remplacement du module ESP
122	07/08/2015	Toyota		Avensis	231	décollement de l'encadrement du toit panoramique	remplacement du toit panoramique
123	07/08/2015	PSA	Peugeot	Ion	228 (France)	Non-conformité d'un composant électronique dans calculateur de contrôle de fonctionnement de la machine électrique (onduleur)	Contrôle du numéro de série de l'onduleur et échange si nécessaire
124	07/08/2015	Citroën		Clio IV	146080 (France)	Risque d'agression de la canalisation souple de frein avant par l'écran de passage de roue	Contrôle et remplacement du flexible de frein et de l'écran de passage de roue
125	01/09/2015	PSA	Peugeot	4007	1707 (France)	Non conformité d'un composant électronique dans boîtier de servitude intelligent (BSI)	Contrôle du numéro de série du boîtier et échange si nécessaire
126	16/09/15	BMW		F82-M4	34 (France)	Exposition du cadre latéral du pavillon à une forte chaleur lors de la production pouvant engendrer corrosion prématuré	Contrôle de la peinture et repeindre le cadre latéral si nécessaire